

Objednávka/smlouva:

ze dne 29.4.2024

Zadavatel rozboru:

Služby města Osek, s.r.o.
Zahradní 246
417 05 Osek

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 544/2025

Č. vzorku	Místo odběru	Upřesnění místa odběru
2618	Koupaliště Osek (ID 1029500)	Koupaliště Osek, ul. Nelsonská
Zahájení zkoušek: 16.6.2025		Ukončení zkoušek: 17.6.2025

Č. vzorku	Typ odběru	Druh vzorku	SOP	Odebral	Datum odb.	Čas odb.
2618	Prostý	Voda ke koupání	VZ 07	Nedbal Antonín	16.6.2025	7:45

Název parametru	Č. vzorku	2618		
	Jednotka		Nejistota	**L
Sinice	buněk/ml	0		1
Chlorofyl-a	µg/l	1,1	25%	1
Konduktivita v terénu	mS/m	20,0	6%	3
pH v terénu		8,6	0,1	3
Průhlednost	m	1,70	5%	3
Vodní květ	stupeň	0		3

Název parametru	Číslo CAS	Identifikace	Akreditace
Sinice		HB 01 (ČSN EN 15204, ČSN 75 7712, ČSN 75 7717)	A
Chlorofyl-a	479-61-9	ZCH 31 (ČSN ISO 10260)	A
Konduktivita v terénu		ZCH 12 (ČSN EN 27888)	A
pH v terénu		ZCH 13 (ČSN ISO 10523)	A
Průhlednost		VZ 09 (ČSN EN ISO 7027-2, ČSN 75 7340)	A
Vodní květ		VZ 07 (ČSN EN ISO 19458, Vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO	A

Vysvětlivky:

Měření průhlednosti: deska průměr 25 cm, černé a bílé výseče

Nejistota byla stanovena jako kombinovaná nejistota s koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%.

Nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř prohlašuje, že výsledek zkoušek se týká jen zkoušených vzorků, u dodaných vzorků se výsledky vztahují ke vzorku, jak byl dodán.

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře.

Legenda:

** L - místo provedení zkoušek: 1 - pracoviště Teplice, 2 - pracoviště Karlovy Vary, 3 - stanovení provedeno v místě odběru

A – metoda v rozsahu akreditace, N – metoda mimo rozsah akreditace, SA – subdodávka v rozsahu akreditace

Komentář:

Bez nálezu sinic. Výskyt řas velmi nízký.

Příloha:

Protokol/záznam o odběru vzorků

V Teplicích dne: 18.6.2025
Vypracoval : Marková Šárka Bc.Pracovník oprávněný
k podpisu protokolu o zkoušce
Ing. Jan Bednárek
vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří

- Konec protokolu -

**PROTOKOL/ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKU
KOUPACÍ VODA / BAZENOVÁ VODA**

Účel odběru vzorku: rozbor dle Vyhlášky č.238/2011 Sb. v platném znění

**Č.OV207-2025****Číslo vzorku: 2618/25****Zákazník (zadavatel)** Služby města Oseka, s.r.o.
Smlouva ze dne 29.4.2024**Místo odběru** Koupaliště Osek (ID 1029500)
upřesnění místa odběru 1032501**Datum odběru**16.6.....**Čas odběru:**14:45.....**Doprava:**26..... km

Počasí	04	Barva vizuálně	beze změn změny 2
Teplota vody	20,0 °C	Průhlednost	Vizdo cca 1,7 m
Teplota vzduchu	14,5 °C	Konduktivita	20 mS/m
pH	8,6	Chlor celkový	✓ mg/l
Kyslík rozpuštěný	✓ mg/l	Chlor vázaný	✓ mg/l
Kyslík (nasycení)	✓ %	Chlor volný	✓ mg/l
ORP / doba měření	✓ mV ✓ min	Teplota vody při ORP	✓ °C

Vizuální sledování odpadu, dalšího znečištění a případného výskytu makroskopických řas v přírodních koupalištích:

	Zanedbatelné	Mírné	Místy značné	Značné podél celého břehu
Znečištění odpady (stupeň)	0	1	2	3
Přírodní znečištění (stupeň)	0	1	2	3

	Žádný	Pozorovatelný	Hojný	Masový
Vodní květ (stupeň)	0	1	2	3

Měření provedl:

Nedbal

podpis:

Přehled vzorkovnic

Bi	Chlf
200ml	1000ml
PE	PE
1	1

Měřicí zařízení: Autochladnička Engel,

Měřicí zařízení: Datalogger AiroSensor 6, vyr.č. 10:00:82:54:AA,

Měřicí zařízení: Multimer WTW Multi 3630 IDS, vyr.č. 24501227, TP WTW pov.

Měřicí zařízení: Teploměr digitální Greisinger, vyr.č. 600051, teploměr 01

Odběr proveden dle SOP: VZ 02, VZ 04, VZ 07, VZ 09, VZ 10, VZ 13**Popis znečištění:**Sedimenty na dně, extrémně od kachlen.....**Nedbal****Odběr provedl:**

Pulchartová

Převzal:


.....koumat a přijat.....

Formulář: Plán vzorkování, Voda bazén/koupací ver.1.3

Město Osek
se sídlem Zahrádní 246
417 05 Osek
IČO: 00266558 (13)
DIČ: CZ00266558

dne 16.6.2025 podpis:


Podpis



Pulchartová
Přezkoumal a přijal

Podpis

dne

16.6.25 14:00


dne

16.6.25

14:00

Datum/cas

.....