

Objednávka/smlouva:

ze dne 29.4.2024

Zadavatel rozboru:

Služby města Osek, s.r.o.
Zahradní 246
417 05 Osek

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 662/2025

Č. vzorku	Místo odběru	Upřesnění místa odběru
3132	Koupaliště Osek (ID 1029500)	Koupaliště Osek, ul. Nelsonská
Zahájení zkoušek: 14.7.2025		Ukončení zkoušek: 16.7.2025

Č. vzorku	Typ odběru	Druh vzorku	SOP	Odebral	Datum odb.	Čas odb.
3132	Prostý	Voda ke koupání	VZ 07	Hubka Jiří	14.7.2025	8:00

Název parametru	Č. vzorku	3132		
	Jednotka		Nejistota	**L
Sinice	buněk/ml	0		1
Chlorofyl-a	µg/l	<1,0		1
Konduktivita v terénu	mS/m	23,3	6%	3
pH v terénu		7,8	0,1	3
Průhlednost	m	1,70	5%	3
Vodní květ	stupeň	0		3

Název parametru	Číslo CAS	Identifikace	Akreditace
Sinice		HB 01 (ČSN EN 15204, ČSN 75 7712, ČSN 75 7717)	A
Chlorofyl-a	479-61-9	ZCH 31 (ČSN ISO 10260)	A
Konduktivita v terénu		ZCH 12 (ČSN EN 27888)	A
pH v terénu		ZCH 13 (ČSN ISO 10523)	A
Průhlednost		VZ 09 (ČSN EN ISO 7027-2, ČSN 75 7340)	A
Vodní květ		VZ 07 (ČSN EN ISO 19458, Vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO	A

Vysvětlivky:

Měření průhlednosti: deska průměr 25 cm, černé a bílé výseče

Nejistota byla stanovena jako kombinovaná nejistota s koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%.

Nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř prohlašuje, že výsledek zkoušek se týká jen zkoušených vzorků, u dodaných vzorků se výsledky vztahují ke vzorku, jak byl dodán.

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře.

Legenda:

** L - místo provedení zkoušek: 1 - pracoviště Teplice, 2 - pracoviště Karlovy Vary, 3 - stanovení provedeno v místě odběru

A – metoda v rozsahu akreditace, N – metoda mimo rozsah akreditace, SA – subdodávka v rozsahu akreditace

Komentář:

Bez výskytu sinic. Ostatní autotrofní organismy v minimálních počtech.

Příloha:

Protokol/záznam o odběru vzorku

V Teplicích dne: 17.7.2025
Vypracoval : Marková Šárka Bc.Pracovník oprávněný
k podpisu protokolu o zkoušce
Ing. Jan Bednárek
vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří

- Konec protokolu -

**PROTOKOL/ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKU
KOUPACÍ VODA / BAZENOVÁ VODA**

Účel odběru vzorku: rozbor dle Vyhlášky č.238/2011 Sb. v platném znění

**Č.P156-2025****Číslo vzorku: 3132/25****Zákazník (zadavatel)** Služby města Oseka, s.r.o.
Smlouva ze dne 29.4.2024**Místo odběru** Koupaliště Osek (ID 1029500)
upřesnění místa odběru 1032501**Datum odběru** 14.7.2025 **Čas odběru:** 8:00**Doprava:** 26 km

Počasí	01	Barva vizuelně	beze změn změny B.....
Teplota vody	20,0 °C	Průhlednost	Nadno 1,7 m
Teplota vzduchu	19,0 °C	Konduktivita	23,3 mS/m
pH	7,8	Chlor celkový	/ mg/l
Kyslík rozpuštěný	/ mg/l	Chlor vázaný	/ mg/l
Kyslík (nasycení)	/ %	Chlor volný	/ mg/l
ORP / doba měření	/ mV / min	Teplota vody při ORP	/ °C

Vizuální sledování odpadu, dalšího znečištění a případného výskytu makroskopických řas v přírodních koupalištích:


	Zanedbatelné	Mírné	Místy značné	Značné podél celého břehu
Znečištění odpady (stupeň)	0	1	2	3
Přírodní znečištění (stupeň)	0	1	2	3

	Žádný	Pozorovatelný	Hojný	Masový
Vodní květ (stupeň)	0	1	2	3

Měření provedl:

Semerád

podpis:



Přehled vzorkovnic

Bi	Chl
200ml	1000ml
PE	PE
1	1

Vzorkovací zařízení: Sestava VZ4, síťka fytoplankton, síťka zooplankton, nerezový kbelík, nádoba na tyči plast, nádoba na tyči

Měřicí zařízení: Autochladnička Engel,

Měřicí zařízení: Datalogger AiroSensor 4, vyr.č. 10:00:82:BD:4F,


Měřicí zařízení: Multimer WTW Multi 3630 IDS, vyr.č. 21080252, TP WTW pov.


Měřicí zařízení: Teploměr digitální Greisinger, teploměr 02

Odběr proveden dle SOP: VZ 02, VZ 04, VZ 07, VZ 09, VZ 10, VZ 13

Popis znečištění: Sediment na dně, kachle, exkrementy

Odběr provedl: Hubka

Podpis 

Převzal: Přezkoumal a přijal Marková 

Podpis dne: 19. 4. 21 podpis: Datum/čas: 13. 5. 21 