

Nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř prohlašuje, že výsledek zkoušek se týká jen zkoušených vzorků, u dodaných vzorků se výsledky vztahují ke vzorku, jak byl dodán.

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře.

Legenda:

**** L** - místo provedení zkoušek: **1** - pracoviště Teplice, **2** - pracoviště Karlovy Vary, **3** - stanovení provedeno v místě odběru

A – metoda v rozsahu akreditace, **N** – metoda mimo rozsah akreditace, **SA** – subdodávka v rozsahu akreditace

Komentář:

Bez nálezu sinic (Cyanobacteria). Slabý výskyt zelených řas (Chlorophyceae), obrněnek (Dinophyceae) a rozsivek (Bacillariophyceae).

Příloha:

Protokol/záznam o odběru vzorku vod

V Teplicích dne: 3.7.2025

Vypracoval : Pulchartová Helena

Ing. Jan Bednárek
03.07.2025 12:31:19

Digitálně podepsal

Ing. Jan Bednárek
Povodí Ohře, státní podnik

Pracovník oprávněný
k podpisu protokolu o zkoušce
Ing. Jan Bednárek

vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří

- Konec protokolu -



Odbor vodohospodářských laboratoří

Novosedlická 758, 415 01 Teplice

Telefon: 417 515 752, email: laboratore@poh.cz

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988, DIČ: CZ70889988

PROTOKOL/ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKU KOUPAČÍ VODA / BAZENOVÁ VODA

Účel odběru vzorku: rozbor dle Vyhlášky č.238/2011 Sb. v platném znění



Č.OV233-2025

Číslo vzorku: 2856/25

Zákazník (zadavatel) Služby města Oseka, s.r.o.
Smlouva ze dne 29.4.2024

Místo odběru Koupaliště Osek (ID 1029500)
upřesnění místa odběru 1032501

Datum odběru 30.6.

Čas odběru: 8:20

Doprava: 26 km

Počasí

00

Barva vizuálně

beze změn změny 3

Teplota vody

23,7 °C

Průhlednost

19, dle vz. 1,8 m

Teplota vzduchu

21,0 °C

Konduktivita

21 mS/m

pH

7,6

Chlor celkový

mg/l

Kyslík rozpuštěný

mg/l

Chlor vázaný

mg/l

Kyslík (nasycení)

%

Chlor volný

mg/l

ORP / doba měření

mV min

Teplota vody při ORP

°C

Vizuální sledování odpadu, dalšího znečištění a případného výskytu makroskopických řas v přírodních koupalištích:

	Zanedbatelné	Mírné	Místy značné	Značné podél celého břehu
Znečištění odpady (stupeň)	0	1	2	3
Přírodní znečištění (stupeň)	0	1	2	3

	Žádný	Pozorovatelný	Hojný	Masový
Vodní květ (stupeň)	0	1	2	3

Měření provedl:

Nedbal

podpis:

Přehled vzorkovnic

Bnk	Bi	ChII
1000ml	200ml	1000ml
sklo	PE	PE
1	1	1

Vzorkovací zařízení: Sestava VZ2, tubular sampler, vzorkovač Van Dorn Opting servis 2L, vzorkovač Van Dorn KC Denmark

Měřicí zařízení: Autochladnička Engel,

Měřicí zařízení: Datalogger AiroSensor 6, vyr.č. 10:00:82:54:AA,

Měřicí zařízení: Multimer WTW Multi 3630 IDS, vyr.č. 24501227, TP WTW pov.

Měřicí zařízení: Teploměr digitální Greisinger, vyr.č. 600051, teploměr 01

Odběr proveden dle SOP: VZ 02, VZ 04, VZ 07, VZ 09, VZ 10, VZ 13

Popis znečištění:

sedimenty na dně, extrakty od kachlov

Hanousk

Odběr provedl: Nedbal
Podpis [signature]

Pulchartova
Převzal: [signature] sup
Podpis [signature] Datum/čas 30.6.2014 14:00