

Objednávka/smlouva:

ze dne 23.6.2026

Zadavatel rozboru:
Služby města Oseka, s.r.o.
Zahradní 246
417 05 Osek
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 687/2026

Č. vzorku	Místo odběru	Upřesnění místa odběru
3125	Koupaliště Osek (ID 1029500)	Koupaliště Osek, ul. Nelsonská
Zahájení zkoušek: 13.7.2026		Ukončení zkoušek: 14.7.2026

Č. vzorku	Typ odběru	Druh vzorku	SOP	Odebral	Datum odb.	Čas odb.
3125	Prostý	Voda ke koupání	VZ 07	Nedbal Antonín	13.7.2026	7:40

Název parametru	Č. vzorku	3125		
	Jednotka		Nejistota	**L
Sinice	buněk/ml	0		1
Chlorofyl-a	µg/l	<1,0		1
Konduktivita v terénu	mS/m	65,3	6%	3
pH v terénu		7,3	0,1	3
Průhlednost	m	2,60	5%	3
Vodní květ	stupeň	0		3
Znečištění odpady	stupeň	0		3
Přírodní znečištění	stupeň	0		3

Název parametru	Číslo CAS	Identifikace	Akreditace
Sinice		HB 01 (ČSN EN 15204, ČSN 75 7712, ČSN 75 7717)	A
Chlorofyl-a	479-61-9	ZCH 31 (ČSN ISO 10260)	A
Konduktivita v terénu		ZCH 12 (ČSN EN 27888)	A
pH v terénu		ZCH 13 (ČSN ISO 10523)	A
Průhlednost		VZ 09 (ČSN EN ISO 7027-2, ČSN 75 7340)	A
Vodní květ		VZ 07 (ČSN EN ISO 19458 , Vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN	A
Znečištění odpady		VZ 07 (ČSN EN ISO 19458 , Vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN	A
Přírodní znečištění		VZ 07 (ČSN EN ISO 19458 , Vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN	A

Vysvětlivky:

Měření průhlednosti: deska průměr 25 cm, černé a bílé výseče

Vodní květ: 0 - "Žádný" Sinice nejsou pouhým okem pozorovatelné, 1 - "Pozorovatelný" Ve vodě jsou zjistitelné ojedinělé zelené vločky, kolonie nebo jednotlivá vlákna, 2 - "Hojný" Při břehu se vyskytují slabší přilhladinové shluky sinic nebo je ve vodním sloupci rozptýleno větší množství kolonií nebo jednotlivých vláken sinic, 3 - "Masový" Výskyt silných přilhladinových květů velkého rozsahu. Na břehu může být naplaveno větší množství zeleného kašovitého materiálu.

Přírodní znečištění: 0 - "Zanedbatelné" Žádné znečištění není přítomno nebo jen v zanedbatelné míře (většinou přírodního způsobu), 1 - "Mírné" Ojedinelý výskyt odpadků nebo přírodního znečištění, která nemá vliv na rekreační využití koupaliště, 2 - "Místy značné" Na některých místech je nahromaděno znečištění takového rozsahu nebo charakteru, že to značně omezuje nebo znemožňuje rekreační využití postižených částí koupaliště,

Nejistota byla stanovena jako kombinovaná nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$, což odpovídá přibližně hladině spolehlivosti 95%.

Nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř prohlašuje, že výsledek zkoušek se týká jen zkoušených vzorků, u dodaných vzorků se výsledky vztahují ke vzorku, jak byl dodán.

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře.

Legenda:

**** L** - místo provedení zkoušek: **1** - pracoviště Teplice (Novosedlická 758/24, 415 01 Teplice) , **2** - pracoviště Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary) , **3** - stanovení provedeno v místě odběru

A – metoda v rozsahu akreditace, **N** – metoda mimo rozsah akreditace, **SA** – subdodávka v rozsahu akreditace

Komentář:

Výskyt autotrofních organismů je minimální. Výskyt sinic (Cyanobacteria) je nulový.

Příloha:

Protokol/záznam o odběru vzorku vod

V Teplicích dne: 15.7.2026

Vypracoval : Marková Šárka Bc.

- Konec protokolu -

Pracovník oprávněný
k podpisu protokolu o zkoušce
Ing. Jan Bednárek
vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří

PROTOKOL/ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKU KOUPAČÍ VODA / BAZENOVÁ VODA

Účel odběru vzorku: rozbor dle Vyhlášky č.238/2011 Sb. v platném znění



Č.OV280-2026

Číslo vzorku: 3125/2026

Zákazník (zadavatel) Služby města Oseka, s.r.o.
Smlouva ze dne 23.6.2026

Místo odběru Koupaliště Osek (ID 1029500)
upřesnění místa odběru 1032501

Datum odběru 18.6.

Čas odběru: 7:40

Doprava: 26 km

Počasí

Barva vizuelně

Teplota vody °C

Průhlednost

Teplota vzduchu °C

Konduktivita mS/m

pH

Chlor celkový mg/l

Kyslík rozpuštěný mg/l

Chlor vázaný mg/l

Kyslík (nasycení) %

Chlor volný mg/l

ORP / doba měření mV min


Teplota vody při ORP °C

Vizuální sledování odpadu, dalšího znečištění a případného výskytu makroskopických řas v přírodních koupalištích:

	Zanedbatelné	Mírné	Místy značné	Značné podél celého břehu
Znečištění odpady (stupeň)	0	1	2	3
Přírodní znečištění (stupeň)	0	1	2	3

	Žádný	Pozorovatelný	Hojný	Masový
Vodní květ (stupeň)	0	1	2	3

Měření provedl: Nedbal

podpis: 

Přehled vzorkovnic

Bi	Chlf
200ml	1000ml
PE	PE
1	1

Vzorkovací zařízení: Manuální odběr,

Měřicí zařízení: Autochladnička Engel, Autochladnička Engel

Měřicí zařízení: Datalogger AiroSensor 6, vyr.č. 10:00:82:54:AA,

Měřicí zařízení: Multimer WTW Multi 3630 IDS, vyr.č. 24501227, TP WTW pov.

Měřicí zařízení: Teploměr digitální Greisinger, vyr.č. 600051, teploměr 01

Odběr proveden dle SOP: VZ 02, VZ 04, VZ 07, VZ 09, VZ 10, VZ 13

Popis znečištění:

Odběr provedl: Nedbal
Podpis [signature]

Převzal: Přezkoumal a přijal Marková
 dne [signature]
Podpis [signature] Datum/čas 18.4. 12.20h